



Švelnus kvapas, nes sudėtyje nėra aromatinių ir alifatinių angliavandenilių, pavyzdžiui, esančių nitro skiediklyje arba terpentino pakaitale. Greitai ir kruopščiai ištirpina ir pašalina šviežius dažų likučius nuo dažymo ir lakavimo įrankių, pvz., teptukų, volelių ir kitų įrankių. Puikiai tinka dažų purškimo įrangai, purkštukams ir įrankių dalims valyti. Skirtas dažams, lakams ir glazūroms. Taip pat tinka riebalams, alyvai, dervai ir bitumui šalinti.

- šviežių dažų, lakų ir glazūrų
- Galima plauti vandeniu
- Biologiškai suyrančios paviršinio aktyvumo medžiagos pagal teisės aktų reikalavimus
- Be aromatinių ir alifatinių angliavandenilių

Taikymo sritis

Pašalina šviežių dažų likučius nuo teptukų, volelių, antgalių ir įrankių. Idealiai tinka dažams, lakui, glazūroms, taip pat riebalams, alyvai, dervoms ir bitumui valyti.

Apdorojimas

Į tinkamą indą įmerkite teptuką ar įrankį į "Solupaint P" iškart po naudojimo ir kruopščiai išvoliokite. Tada nuplaukite vandeniu. Purkštukus, metalines ir mašinų dalis įdėkite į talpyklą su "Solupaint P" arba apipurkškite dalis - tada taip pat kruopščiai nuplaukite vandeniu. Norėdami pašalinti dažų dėmes, užtepkite "Solupaint P" ant suteptos vietos, įtrinkite ir nuplaukite vandeniu. Jei purvas stipresnis arba dėmės sunkiau įveikiamos, pamirkykite detales "Solupaint P" bent trims valandoms ir palikite intensyviai veikti. Prieš naudodami patikrinkite medžiagų suderinamumą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite žemesnėje nei +5 °C temperatūroje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tuščias talpyklas atiduokite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybietės atliekas. Skystus likučius šalinti pagal EWC atliekų kodą Nr. 07 06 01.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.