



Galingas specialus valiklis, skirtas švelniai pašalinti lipdukus, lipnios juostos likučius, šviežių dažų dėmes ir riebius bei riebaluotus nešvarumus. Tinka stiklui, plastikui, medienai, keramikai, akmeniui ir PVC. Veikia greitai, yra švelnus medžiagoms ir užtikrina švarius paviršius be likučių.

- Gelio formulė
- Sudėtyje yra tirpiklio be aromatinių medžiagų

Taikymo sritis

"soluwash S" švelniai pašalina klijų likučius, etiketes, šviežių dažų dėmes, taip pat riebalus, alyvą ir suodžius - idealiai tinka stiklui ir daugeliui plastikų.

Apdorojimas

Prieš naudodami indą gerai suplakite. Lipdukų ir lipnių juostų likučiai: užtepkite "soluwash S" šluoste ir po trumpo poveikio laiko pašalinkite ištirpusius klijų likučius. Jei reikia, kruopščiai nuplaukite vandeniu su plovikliu. Šviežios dažų, tepalų ir riebalų dėmės: Patrinkite dėmę skudurėliu, suvilgytu "soluwash S", ir nuplaukite vandeniu. Darbo drabužiai: Patrinkite dėmes "soluwash S" ir palikite veikti maždaug 15-30 minučių. Tada išskalbkite rankomis (ne skalbimo mašinoje).

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Netinka kai kuriems plastikams (pvz., pleksiglazui / akriliniam stiklui). Jautriems ar dažytiems paviršiams naudokite tik "soluwash S", atskiestą 1:1 su plovimo skysčiu. Prieš naudodami patikrinkite paviršiaus suderinamumą nepastebimoje vietoje. Nenaudokite ant sugeriančių paviršių (pvz., cementinio išlyginamojo sluoksnio) dėl galimo ilgai išliekančio nemalonaus kvapo ir PVC. Nenaudokite produkto dideliems plotams - didžiausias plotas neturi viršyti 0,5 m². Tuščią tarą atiduokite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekų. Skystus likučius šalinti pagal atliekų kodą Nr. EWC 08 01 12.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.